

| 項 目 | 主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|------------|------|-----|--------|--------|-------|------------|--------|-------|-------|------|-------|----------|--------|--------|----------|--------|-------|------|--------|-------|--------|-----------|-------|-----|------|-------|----------|------------|-------|--------------|-------------|-------|-----|-----|-----|---------|--|-------|--------|------|----|-----------|------------|----|------|--|--------|------------|------|-----|-------------|-------|--------|-----|-----------|-------|------|--|--------|------------|------|-----|-----|----|---------|----------|----------|-------|--------|--------|-------|------|------|-------|
| 1. 総 括 | <p>平成28年8月17日から31日にかけて、北海道に4つの台風（台風7号、11号、9号、10号）が上陸、接近した。士幌町においても道路や河川の法面の崩壊、橋梁基礎の洗掘等の被害を受けた。</p> <p>特に、8月30日夕方から31日未明にかけて、台風10号による大雨やそれに伴う音更川上流のダムの放流の影響により、西上橋が基礎の洗掘をうけて落橋するなどの被害を受けた。</p> <p>これに対し、危険箇所の仮復旧や応急処置等をほどこしながら、順次復旧作業を行い対応した。</p> <p>西上橋については被害が甚大であるため公共災害復旧事業にて復旧を行うこととし、12月中旬に国による災害査定を受けたところであり、平成29年度に災害復旧工事を発注する予定となっている。</p> <p>1. 台風による被害総額 809,292千円（特別会計含む）</p> <p>2. 各台風の被害状況</p> <p>(1) 台風7号 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="370 801 1350 1547"> <thead> <tr> <th>施設、路線、河川名等</th> <th>被害内容</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>川西40号線</td><td>道路法面崩壊</td><td>8,200</td></tr> <tr><td>友愛高砂線（旧道道）</td><td>道路法面崩壊</td><td>2,200</td></tr> <tr><td>オピチャ川</td><td>河川氾濫</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>ワッカクネップ線</td><td>橋梁基礎洗掘</td><td>10,000</td></tr> <tr><td>ワッカクネップ線</td><td>道路法面洗掘</td><td>2,000</td></tr> <tr><td>三の沢川</td><td>河川法面崩壊</td><td>1,500</td></tr> <tr><td>更生三の沢川</td><td>護岸流出、土砂堆積</td><td>2,500</td></tr> <tr><td>水無川</td><td>土砂災害</td><td>5,000</td></tr> <tr><td>上居辺31号明渠</td><td>明渠法面崩壊 2か所</td><td>2,000</td></tr> <tr><td>佐倉東10線24～23号</td><td>道路法面崩壊、側溝埋塞</td><td>2,000</td></tr> <tr><td>町有林</td><td>風倒木</td><td>120</td></tr> <tr><td>その他土木被害</td><td></td><td>7,600</td></tr> <tr><td>農村運動公園</td><td>看板破損</td><td>50</td></tr> <tr><td>清流パークゴルフ場</td><td>冠水、流木・土砂流入</td><td>不明</td></tr> <tr><td colspan="2">被害額計</td><td>48,170</td></tr> </tbody> </table> <p>(2) 台風9号 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="370 1585 1350 1771"> <thead> <tr> <th>施設、路線、河川名等</th> <th>被害内容</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>士幌簡水（中央）配水管</td><td>水道管破損</td><td>20,000</td></tr> <tr><td>町有林</td><td>風倒木 約150本</td><td>1,000</td></tr> <tr><td colspan="2">被害額計</td><td>21,000</td></tr> </tbody> </table> <p>(3) 台風10号 (単位：千円)</p> <table border="1" data-bbox="370 1809 1350 2047"> <thead> <tr> <th>施設、路線、河川名等</th> <th>被害内容</th> <th>被害額</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>西上橋</td><td>落橋</td><td>696,883</td></tr> <tr><td>サンケウオップ川</td><td>連節ブロック流出</td><td>2,500</td></tr> <tr><td>士幌東14線</td><td>道路法面崩壊</td><td>2,000</td></tr> <tr><td>朝陽明渠</td><td>法面崩壊</td><td>4,000</td></tr> </tbody> </table> | 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | 川西40号線 | 道路法面崩壊 | 8,200 | 友愛高砂線（旧道道） | 道路法面崩壊 | 2,200 | オピチャ川 | 河川氾濫 | 5,000 | ワッカクネップ線 | 橋梁基礎洗掘 | 10,000 | ワッカクネップ線 | 道路法面洗掘 | 2,000 | 三の沢川 | 河川法面崩壊 | 1,500 | 更生三の沢川 | 護岸流出、土砂堆積 | 2,500 | 水無川 | 土砂災害 | 5,000 | 上居辺31号明渠 | 明渠法面崩壊 2か所 | 2,000 | 佐倉東10線24～23号 | 道路法面崩壊、側溝埋塞 | 2,000 | 町有林 | 風倒木 | 120 | その他土木被害 | | 7,600 | 農村運動公園 | 看板破損 | 50 | 清流パークゴルフ場 | 冠水、流木・土砂流入 | 不明 | 被害額計 | | 48,170 | 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | 士幌簡水（中央）配水管 | 水道管破損 | 20,000 | 町有林 | 風倒木 約150本 | 1,000 | 被害額計 | | 21,000 | 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | 西上橋 | 落橋 | 696,883 | サンケウオップ川 | 連節ブロック流出 | 2,500 | 士幌東14線 | 道路法面崩壊 | 2,000 | 朝陽明渠 | 法面崩壊 | 4,000 |
| 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 川西40号線 | 道路法面崩壊 | 8,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 友愛高砂線（旧道道） | 道路法面崩壊 | 2,200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オピチャ川 | 河川氾濫 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワッカクネップ線 | 橋梁基礎洗掘 | 10,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ワッカクネップ線 | 道路法面洗掘 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三の沢川 | 河川法面崩壊 | 1,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 更生三の沢川 | 護岸流出、土砂堆積 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水無川 | 土砂災害 | 5,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上居辺31号明渠 | 明渠法面崩壊 2か所 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 佐倉東10線24～23号 | 道路法面崩壊、側溝埋塞 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町有林 | 風倒木 | 120 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他土木被害 | | 7,600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 農村運動公園 | 看板破損 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 清流パークゴルフ場 | 冠水、流木・土砂流入 | 不明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害額計 | | 48,170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 士幌簡水（中央）配水管 | 水道管破損 | 20,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 町有林 | 風倒木 約150本 | 1,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 被害額計 | | 21,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 施設、路線、河川名等 | 被害内容 | 被害額 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 西上橋 | 落橋 | 696,883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サンケウオップ川 | 連節ブロック流出 | 2,500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 士幌東14線 | 道路法面崩壊 | 2,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 朝陽明渠 | 法面崩壊 | 4,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項 目 | 主 要 施 策 ・ 成 果 ・ 予 算 執 行 実 績 | | |
|------------------|---|-------------------|---------|
| | オピチャ川 | 連節ブロック流出 | 6,000 |
| | 下居辺高砂線 | 道路法面崩壊 | 3,500 |
| | 士幌町公共下水道 | 地下水位の上昇 | 8,000 |
| | 朝陽2号線 | 道路法面崩壊 | 4,000 |
| | その他土木被害 | | 9,200 |
| | 町有林 | 風倒木 約70本 | 800 |
| | 清流パークゴルフ場 | 冠水、流木、砂流出 | 3,239 |
| | 被害額計 | | 740,122 |
| | ※被害額については、10月臨時会において報告した額を記載。 | | |
| | ※西上橋の落橋に係る被害額については、平成29年度事業分（見込み）も含む。 | | |
| | ※清流パークゴルフ場の冠水、流木、砂流出に係る被害額については、調査委託料のみを計上。 | | |
| 2. 公共土木施設災害復旧費 | （単位：千円） | | |
| | 区 分 | 実 施 内 容 | 事 業 費 |
| | 委 託 料 | 西上橋災害復旧調査設計 | 39,938 |
| | 重機借上料 | バックホウ、トラック等借上 69件 | 16,744 |
| | 工事請負費 | 道路・河川法面復旧等 17件 | 59,897 |
| | 原 材 料 費 | 道路補修用原材料 | 1,844 |
| | 合 計 | | 118,423 |
| 3. その他公共施設等災害復旧費 | （単位：千円） | | |
| | 区 分 | 実 施 内 容 | 事 業 費 |
| | 委 託 料 | 風倒木処理業務委託 | 1,868 |
| | | 清流パークゴルフ場災害復旧調査委託 | 3,218 |
| | 合 計 | | 5,086 |