

令和7年 第4回
士幌町議会臨時会

説 明 資 料

令和7年10月2日

大雨による被災状況（概要） 令和7年9月20日～21日

No.	施設、路線、河川名等	被災内容	復旧内容	備考
1	清澄二の沢川	河道埋塞、農地への溢水	土砂除去	
2	下居辺清澄線	路肩崩壊	法面復旧、路肩復旧	
3	五の沢川	河道埋塞	土砂除去	
4	高砂沢川	土砂堆積	土砂除去	
5	一の沢川	河道埋塞、農地への溢水	土砂除去	
6	朝陽2号線	取付道路崩落	法面復旧、取付復旧	
7	下居辺1号線	砂利道洗掘	路盤復旧、横断管敷設、道路側溝浚渫	
8	土幌東13線	町道法面崩壊、道路側溝埋塞	法面復旧、道路側溝浚渫	
9	ワッカクネップ2号橋	路面陥没	路盤復旧	
10	四の沢川	土砂堆積	土砂除去	

被災箇所図



- 主な被災箇所
- その他被災箇所
- 上段：施設・路線・河川名
下段：主たる被災内容

- 朝陽2号線
取付道路崩壊 6
- 一の沢川
河道埋塞 5
- 下居辺1号線
砂利道洗掘 7
- 高砂沢川
土砂堆積 4
- 清澄二の沢川
河道埋塞 1
- ワッカクネップ2号橋
路面陥没 9
- 土幌東13線
法面崩壊 8
- 四の沢川
土砂堆積 10
- 五の沢川
河道埋塞 3
- 下居辺清澄線
路肩崩壊 2